

GROVE

BESCHILDERUNG DAENEMARK FAHRERHAUS
 MARKING DENMARK DRIVERS CAB

BILDTAFEL
 PICTORIAL DISPLAY

01.11

3192206-ETL A

1/1

GMK 5130
BE 760
G 840

2

Advarsel

Styreevnen er kun til stede,
 når motoren løber.

4

Giv agt!**Følgende skal foretages, før der må svejses på kranen:**

1. Sluk motoren
2. Slå batteriet fra
3. LMB-trykfølere på vippecylinderen klemmes af
4. Tag stikket af gearelektronikken
5. Klem dynamoen af
6. Anbring under svejsningen massekablet inden for svejseområdet (max. 1 m afstand)
 "ellers fare for beskadigelse"


5

**Drejning på rattet ved lav
 hastighed eller drejning på rattet,
 mens kranen holder stille på
 opstillingsstedet, kun når
 styresystemet er låst op.**

Advarsel !

Hjulbolte og møtrikker sidder
 først rigtigt efter de første
 kørsler. Sørg derfor ubetinget
 for kontrol og efterspænding
 af hjulmøtrikker!
 Eventuelle senere reklamationer
 på grund af løstsiddende hjul-
 møtrikker anerkendes ikke.

1



**Parkeringsbremsen skal aktiveres,
 før krankabinen forlades.**

3