

**GROVE**

BESCHILDERUNG SCHWEDEN FAHRERHAUS  
 MARKING SWEDEN DRIVERS CAB

BILDTAFEL  
 PICTORIAL DISPLAY

01.11

**3206788-ETL #**

1/1

**GMK 5130**  
**BE 760**  
**G 840**

2

**Varning!**  
 Styrförmåga finns bara  
 när motorn är i gång.

4


**OBSERVERA**  
 FÖRE SVETSNING PÅ DENNA KRAN:  
 1 STANNA MOTORN  
 2 FRÄNKOPPLA BATTERIET  
 3 LOSSA ANSLUTNINGAR TILL TVÅ ST TRYCKVAKTER PÅ  
 TIPPCYLINDERN  
 4 DRA AV STICKKONTAKTEN FRÅN FORDONSELEKTRONIKEN  
 5 LOSSA BATTERIETS GODSANSLUTNING  
 6 ANSLUT GODSANSLUTNINGEN VID SVETSNING I NÄRHETEN AV  
 SVETSSTÄLLET (AVSTÅND MAX 1 M), ANNARS RISK FÖR SKADOR.

5

Styrning vid låg hastighet eller med  
 fast styrning på platsen ska i  
 möjligaste mån endast göras med  
 upplåst styrsystem.

**Varning!**  
 Det är först efter de första körningarna  
 som hjulbultarna och hjulmuttrarna  
 sätter sig. Därför är det absolut  
 nödvändigt att hjulmuttrarna  
 efterdras!  
 Vi kan inte godta reklamationer på  
 grund av skador som förorsakats  
 av lösa hjulmuttrar.

1



Dra åt handbromsen innan du  
 lämnar förarhytten.

3