

**GROVE**

BESCHILDERUNG LITAUEN OW  
MARKING LITHUANIA SUPERSTRUCTURE

BILDTAFEL  
PICTORIAL DISPLAY

101.11

**3167594-ETL A**

2/2

**GMK 5130  
BE 760  
G 840**

7

**⚠ Pavojinga**

**Siekdami išvengti mirties ar sunkaus sužalojimo:**

- Montuojami ir tvirtinami strėnės ilgintuvą arba strėnė, vadovaukitės tinkamomis procedūromis.
- Tinkamai įkiškite ir užfiksuokite visas kaiščius.
- Visą laiką kontroliuokite strėnės ilgintuvo/strėnės judėjimą.

6

**⚠ Pavojinga**

**Siekdami išvengti mirties ar sunkaus sužalojimo:**

**NEKADA** melkite žmonių šis mašina be reikiamo „Grove North America“ leidimo.

**NEKADA** nenusidokite šio kranu tyrimais, kitose pramogose ir sportui.

**NEKADA** melkam melkite kabinti už krovinių, kabinų, lynų ir kitų įtaisų, šaud ir kokia prietaisai šaud.

**NEKADA** melkite ir valdydami kraną ir šio jo.

**NEKADA** melkam, išlysus melkite, melkite krai kranu, kai su mašina dirbama arba važiuojama.



Vadovaukitės instrukcijomis, išskaitoma melkite ir saugos vadovu.

9

**⚠ Pavojinga**

Norint prikvirtinti lyną prie „Grove“ kėlimo mechanizmo būgnų, reikia naudoti tinkamą kabelio pletimą. Patikrinkite, ar pletimo žymos atitinka kėlimo mechanizmo modelį ir tvirtinimo kabelio skersmenį. Naudojant netinkamą pletimą, galima susižeisti.

3167338



5

**⚠ Pavojinga**

**Siekdami išvengti mirties ar sunkaus sužalojimo:**

- Montuojami ir tvirtinami strėnės ilgintuvą arba strėnė, vadovaukitės tinkamomis procedūromis.
- Tinkamai įkiškite ir užfiksuokite visas kaiščius.
- Visą laiką kontroliuokite strėnės ilgintuvo/strėnės judėjimą.

7